
Допуск 3
12,5
0,03 | 3
A
2 фаски
1,6
1,6
1,6